


 <p><b>ÖKO Stufe 1</b></p>	<p>Artikel mit ÖKO Tex Standard 100 wird lediglich eine <b>Schadstoffarmut attestiert</b>. Über sonstige Herstellungsbedingungen und die Produktion der Rohstoffe wird <b>keine Aussage</b> gemacht.</p> <p>Es ist also <b>kein "Bio-Label"</b> wird fälschlicherweise oft aber als dieses angepriesen</p>
 <p><b>ÖKO Stufe 2</b></p>	<p>Albstoffe in Öko Stufe 2 sind aus kBA-Bio-Baumwolle (<b>kontrolliert biologischer Anbau</b>) in Süddeutschland hergestellte Naturstoffe.</p> <p><b>Bei kBA Baumwolle wird folgendes kontrolliert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biologische Schädlingsbekämpfung, ohne Pestizide</li> <li>• kein Anbau genetisch veränderter Pflanzen</li> <li>• Ernte von Hand - Verzicht auf Entlaubungsmittel</li> <li>• Sicherung sozialer Standards bei den Erzeugern</li> <li>• Faire Preise und Abnahmekonditionen</li> </ul> 
 <p><b>ÖKO Stufe 3</b></p>	<p>Die GOTS Zertifizierten <b>Albstoffe sind Naturstoffe der höchsten Zertifizierungsstufe</b>.</p> <p>Der <b>GOTS-Standard (Global Organic Textile Standard)</b> ist der <b>weltweit führende Standard</b> für Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Bei der Vergabe des Zertifikats spielen nicht nur die <b>Qualitätskriterien der Fasern und Garne</b> eine Rolle, sondern auch <b>ökologische und soziale Gesichtspunkte</b> entlang der <b>gesamten Lieferkette</b>, die durch jährliche Vor-Ort Inspektionen von unabhängigen Prüfinstituten strengstens kontrolliert werden.</p> <p><b>Soziale Standards für die Arbeitskräfte in den anbauenden und verarbeitenden Betrieben :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbot von Kinderarbeit, Misshandlung, Zwangsarbeit und Diskriminierung sowie</li> <li>• Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards</li> <li>• Liste zugelassener Farben und Hilfsmittel wird streng kontrolliert</li> </ul> <p><b>Nur wenige Betriebe weltweit erhalten die GOTS Zertifizierung</b></p>